

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «Русские краски»

Л.А. Максимов

Ф.И.О.

«23» июля 2026 г.

г. Ярославль, Б. Федоровская, д.96, 150002; Леонид Андреевич Максимов, 492-702

(адрес организации, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7605015012	49404743	4210008	20.30.1	78701000001

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по улучшению условий и охраны труда в подразделениях и цехах №№: 12, 14, 16, 22

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех № 12 Контрольно-измерительных приборов и автоматики					
1А. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы в технологических цехах №№ 1, 2, 3.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.08.2026	№1200, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания при работах в технологических цехах №№ 1, 2, 3.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1200, ОПБ и ОТ, ОТ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы в технологических цехах №№ 1, 3.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1200	
2. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (обслуживание цехов 1,3 - лакового, нитроэмалевого)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха в технологических цехах №№ 1, 3.	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№1200	
1200.02А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (обслуживание цехов 1,3 - лако-	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы в технологических цехах №№ 1, 3.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1200	
	Использовать средства индивидуальной за-	Снижение интенсивности воз-	постоянно	№1200	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
вотого, нитрозамалевого)	щиты органов слуха в технологических цехах №№ 1, 3.	действия шума			
3А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (обслуживание цеха 2 - эмалевого, участка подготовки сырья (ЛВЖ) цеха 18)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в цехе №2, участке подготовки сырья (ЛВЖ) цеха 18.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1200	
1200.03. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (обслуживание цеха 2 - эмалевого, участка подготовки сырья (ЛВЖ) цеха 18)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в цехе №2, участке подготовки сырья (ЛВЖ) цеха 18.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1200	
7А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (обслуживание цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитрозамалевого)	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы в технологических цехах №№ 1, 2, 3.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.08.2026	№1200, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания при работах в технологических цехах №№ 1, 2, 3.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1200, ОПБ и ОТ, ОТО	
	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение интенсивности воздействия шума	31.08.2026	№1200, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№1200, ОПБ и ОТ, ОТО	
	Привлекать работников к перемещению тяжестей.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1200	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1200	
1200.04. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (обслуживание цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитрозамалевого)	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы в технологических цехах №№ 1, 2, 3.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.08.2026	№1200, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания при работах в технологических цехах №№ 1, 2, 3.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1200, ОПБ и ОТ, ОТО	
8. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (обслуживание цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитрозамалевого)	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы в технологических цехах №№ 1, 2, 3.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.08.2026	№1200, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания при работах в технологических цехах №№ 1, 2, 3.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1200, ОПБ и ОТ, ОТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
9А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (обслуживание автоматов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитроэмалевого (монтаж))	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№1200	
	Внести в нормы выдачи СИЗ противовибрационные средства индивидуальной защиты рук.	Снижение уровня локальной вибрации	31.08.2026	№1200, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование противовибрационных СИЗ рук	Снижение уровня локальной вибрации	постоянно	№1200, ОПБ и ОТ, УС	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1200	
12. Мастер (по эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики цеха 2 -эмалевого, участка подготовки сырья (ЛВЖ) цеха 18)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение интенсивности воздействия шума	31.08.2026	№1200, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№1200, ОПБ и ОТ, ОТО	
	Внести в нормы выдачи СИЗ противовибрационные средства индивидуальной защиты рук.	Снижение уровня локальной вибрации	31.08.2026	№1200, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование противовибрационных СИЗ рук	Снижение уровня локальной вибрации	постоянно	№1200, ОПБ и ОТ, УС	
14. Мастер (по эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики цехов 1,3 - лакового, нитроэмалевого)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№1200	
Цех № 14 Электроснабжения					
1401 Электроэнергетический участок					
51А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.08.2026	№1400, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1400, ОПБ и ОТ, ОТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
53А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (цеха 2 - эмалевого, участка подготовки сырья (ЛВЖ) цеха 18)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1400	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Использовать средства механизации: штабелеры для выкатных автоматов	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.08.2026	№1400, ОПБ и ОТ	
55А. Электромонтер по обслуживанию электроустановок	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1400, ОПБ и ОТ, ОТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса (рабочая поза)	постоянно	№1400	
	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.08.2026	№1400, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1400, ОПБ и ОТ, ОТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
57А. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Использовать средства механизации: электрический тельфер для погрузки катушка кабеля	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Использовать средства механизации: электрический тельфер для погрузки катушка кабеля	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
58А. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Использовать средства механизации: электрический тельфер для погрузки катушка кабеля	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1401.01. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (цехов 1,3 - лакового, нитроэмалевого)	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.08.2026	№1400, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1400, ОПБ и ОТ, ОТ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1400	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
59. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (цехов 1,3 - лакового, нитроэмалевого)	Использовать средства механизации: штабелеры для выкатных автоматов	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1400	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
	Использовать средства механизации: штабелеры для выкатных автоматов	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
60. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ППР)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1400	
63. Мастер (по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха 2 - эмалевого, участка подготовки сырья (ЛВЖ) цеха 18)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1400	
64. Мастер (по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов 1,3 - лакового, нитроэмалевого)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1400	
1402 Участок электротранспорта					
67А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1400	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
71. Мастер старший (по электромеханизмам)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1400	
Цех № 22 Отдел технического контроля					
78. Начальник лаборатории (цеха № 1 - лакового)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
79. Инженер по качеству (цеха № 1 - лакового)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
80. Лаборант химического анализа (дневной) цеха № 1 - лакового	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
81А. Лаборант химического анализа (сменный) цеха № 1 - лакового	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
82. Начальник лаборатории (цеха № 2 - эмалевого)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
83А. Инженер по качеству (цеха № 2 - эмалевого)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
84А. Лаборант химического анализа (дневной) цеха № 2 - эмалевого	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
85. Лаборант химического анализа (дневной) цеха № 2 - эмалевого	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
87. Лаборант химического анализа (пробоотборщик цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитроэмалевого)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
	Использовать средства механизации: в летний период использовать тележку для перемещения проб со складов до здания цеха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
88А. Колорист (цех № 2 - эмалевый)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
92А. Начальник лаборатории (цеха № 3 - нитроэмалевого)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
93А. Инженер по качеству (цеха № 3 - нитроэмалевого)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
94А. Лаборант химического анализа (дневной) цеха № 3 - нитроэмалевого	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
97А. Колорист (цех № 3 - нитроэмалевый)	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
103А. Пробоотборщик (цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№2200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
вото, нитрозмалевого)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Использовать средства механизации: в летний период использовать тележку для перемещения проб со складов до здания ОТК	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№2200	
75. Колорист	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
106А. Контролер качества продукции и технологического процесса	Привлекать работников к перемещению тяжестей: перераспределение нагрузки по переносу тары на троих сотрудников.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Использовать средства механизации: в летний период использовать тележку для перемещения тары со склада для испытаний	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№2200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
96А. Лаборант химического анализа (проботборщик цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитрозмалевого)	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение интенсивности воздействия шума	31.08.2026	№2200, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№2200, ОПБ и ОТ, ОТ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
105А. Лаборант химического анализа	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
101А. Инженер по качеству	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
100. Начальник лаборатории (сырьевой)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
107. Механик	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№2200	
Цех № 16 Ремонтно-механический					
19А. Электрогазосварщик (цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитрозамалевого)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№1600	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	постоянно	№1600	
	Внести в нормы выдачи СИЗ противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредного фактора (АПФД)	31.08.2026	№1600, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование противоаэрозольных СИЗ органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредного фактора (АПФД)	постоянно	№1600, ОПБ и ОТ, ОТ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	№1600	
23. Шлифовщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	№1600	
26. Термист (на печах нагревательных)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение времени воздействия фактора (нагревающий микроклимат)	постоянно	№1600	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
27А. Токарь	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	№1600	
28. Токарь-расточник	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	№1600	
29А. Слесарь-ремонтник (дневной) цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитроэмалевого	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	постоянно	№1600	
30А. Слесарь-ремонтник (дневной) цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитроэмалевого	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	№1600	
32А. Слесарь-ремонтник (дневной) цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитроэмалевого	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	постоянно	№1600	
33А. Слесарь-ремонтник (дневной) цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитроэмалевого	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	№1600	
33А. Слесарь-ремонтник (дневной) цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитроэмалевого	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	постоянно	№1600	
34А. Слесарь-ремонтник (дневной) цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитроэмалевого	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	№1600	
34А. Слесарь-ремонтник (дневной) цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитроэмалевого	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	постоянно	№1600	
37А. Слесарь-ремонтник (дневной)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	№1600	
41. Фрезеровщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	№1600	
43. Начальник цеха	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.08.2026	№1600, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1600, ОПБ и ОТ, ОТ	
	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.08.2026	№1600, ОПБ и ОТ	
44. Заместитель начальника цеха	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1600, ОПБ и ОТ, ОТ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
48. Мастер по ремонту технологического оборудования (цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитроэмалевого)	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.08.2026	№1600, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1600, ОПБ и ОТ, ОТО	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	№1600	
46А. Механик (обслуживание цехов 1,3 - лакового, нитроэмалевого)	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.08.2026	№1600, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1600, ОПБ и ОТ, ОТО	
47. Механик (обслуживание цеха 2 - эмалевого)	Внести в нормы выдачи СИЗ средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.08.2026	№1600, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№1600, ОПБ и ОТ, ОТО	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	№1600	