

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ОАО «Русские краски»

В.Н. Абрамов

(подпись)

Ф.И.О.

« 01 » октября 2015 г

г. Ярославль, Б. Федоровская, д.96, 150002; Абрамов Валерий Николаевич, 492-655

(адрес организации, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКATO |
|------------------|--------------------------|--|---|-------------------------|
| 7605015012 | 49404743 | 49008 | 24.12; 24.30; 24.30.2; 28.71; 28.72; 51.53.22; 51.55; 51.57; 51.70; 52.46.2; 55.51; 63.11; 63.12; 70.20.2; 73.10; 74.30; 74.30.4; 74.40 | 78401373000 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по улучшению условий труда в подразделении №26 — Научно-исследовательский центр

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|--|----------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цех 26 Научно-исследовательский центр | | | | | |
| 11. Начальник центра | Усовершенствовать систему вентиляции: 1 - подводка дополнительной вентиляции в аппаратурной к шкафам для хранения сырьевых компонентов 2 - осуществить ремонт комн. №12,14,16 лаборатории №1 группа АрЛКМ с заменой приточно-вытяжной вентиляции 3 - для регулирования воздухообмена в зависимости от интенсивности работ установить на ВУ лаборатории №2 частотные регуляторы | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 30.12.15 30.12.18 30.12.18 | Цех №26, цех №14, ОГМ, ПКО, ОПБ и ОТ, ОСЭБ | |
| 12. Заместитель начальника центра | Усовершенствовать систему вентиляции: 1 - подводка дополнительной вентиляции в аппаратурной к шкафам для хранения | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 30.12.15 | Цех №26, цех №14, ОГМ, ПКО, ОПБ и ОТ, ОСЭБ | |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | сырьевых компонентов 2 - осуществить ремонт комн. №12, 14, 16 лаборатории №1 группа АрЛКМ с заменой приточно-вытяжной вентиляции 3 - для регулирования воздухообмена в зависимости от интенсивности работ установить на ВУ лаборатории №2 частотные регуляторы | | 30.12.18 30.12.18 | | |
| <i>Лаборатория № 1</i> | | | | | |
| 13А(13-1А). Руководитель группы | 1- выполнить КР или замену вентилятора ПУ-3 с установкой глушителя шума на воздуховод. 2- соблюдать рациональные режимы труда и отдыха (10 -минутные перерывы до и после обеда в условиях с допустимым уровнем шума. | Снижение уровня шума | 30.12.16 постоянно | Цех№26, ОПБ и ОТ, ОСЭБ | |
| | Усовершенствовать систему вентиляции: 1 - подводка дополнительной вентиляции в аппаратурной к шкафам для хранения сырьевых компонентов 2 - осуществить ремонт комн. №12, 14, 16 лаборатории №1 группа АрЛКМ с заменой приточно-вытяжной вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 30.12.15 30.12.18 | Цех №26, ОГМ, ПКО, ОПБ и ОТ, ОСЭБ | |
| 14А(14-1А; 14-2А; 14-3А). Руководитель группы (проекта) | Усовершенствовать систему вентиляции: 1 - подводка дополнительной вентиляции в аппаратурной к шкафам для хранения сырьевых компонентов 2 - осуществить ремонт комн. №12, 14, 16 лаборатории №1 группа АрЛКМ с заменой приточно-вытяжной вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 30.12.15 30.12.18 | Цех №26, ОГМ, ПКО, ОПБ и ОТ, ОСЭБ | |
| | 1- выполнить КР или замену вентилятора ПУ-3 с установкой глушителя шума на воздуховод. 2- соблюдать рациональные режимы труда и отдыха (10 -минутные перерывы до и после обеда в условиях с допустимым уровнем шума. | Снижение уровня шума | 30.12.16 постоянно | Цех№26, ОПБ и ОТ, ОСЭБ | |
| 15А(15-1А; 15-2А; 15-3А; 15-4А; 15-5А; 15-6А; 15-7А; 15-8А; 15-9А; 15-10А). Инженер-химик | Усовершенствовать систему вентиляции: 1 - подводка дополнительной вентиляции в аппаратурной к шкафам для хранения сырьевых компонентов 2 - осуществить ремонт комн. №12, 14, 16 лаборатории №1 группа АрЛКМ с заменой приточно-вытяжной вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 30.12.15 30.12.18 | Цех №26, ОГМ, ПКО, ОПБ и ОТ, ОСЭБ | |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | 1- выполнить КР или замену вентилятора ПУ-3 с установкой глушителя шума на воздуховод. 2- соблюдать рациональные режимы труда и отдыха (10 -минутные перерывы до и после обеда в условиях с допустимым уровнем шума. | Снижение уровня шума | 30.12.16 постоянно | Цех№26, ОПБ и ОТ, ОСЭБ | |
| 16А(16-1А). Химик (технолог) | Усовершенствовать систему вентиляции: 1 - подводка дополнительной вентиляции в аппаратурной к шкафам для хранения сырьевых компонентов 2 - осуществить ремонт комн. №12,14,16 лаборатории №1 группа АрЛКМ с заменой приточно-вытяжной вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 30.12.15 30.12.18 | Цех №26, ОГМ, ПКО, ОПБ и ОТ, ОСЭБ | |
| | 1- выполнить КР или замену вентилятора ПУ-3 с установкой глушителя шума на воздуховод. 2- соблюдать рациональные режимы труда и отдыха (10 -минутные перерывы до и после обеда в условиях с допустимым уровнем шума. | Снижение уровня шума | 30.12.16 постоянно | Цех№26, ОПБ и ОТ, ОСЭБ | |
| 17А(17-1А; 17-2А; 17-3А; 17-4А; 17-5А; 17-6А; 17-7А). Инженер-химик 2 категории | Усовершенствовать систему вентиляции: 1 - подводка дополнительной вентиляции в аппаратурной к шкафам для хранения сырьевых компонентов 2 - осуществить ремонт комн. №12,14,16 лаборатории №1 группа АрЛКМ с заменой приточно-вытяжной вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 30.12.15 30.12.18 | Цех №26, ОГМ, ПКО, ОПБ и ОТ, ОСЭБ | |
| | 1- выполнить КР или замену вентилятора ПУ-3 с установкой глушителя шума на воздуховод. 2- соблюдать рациональные режимы труда и отдыха (10 -минутные перерывы до и после обеда в условиях с допустимым уровнем шума. | Снижение уровня шума | 30.12.16 постоянно | Цех№26, ОПБ и ОТ, ОСЭБ | |
| 18А(18-1А). Инженер-химик 1 категории | Усовершенствовать систему вентиляции: 1 - подводка дополнительной вентиляции в аппаратурной к шкафам для хранения сырьевых компонентов 2 - осуществить ремонт комн. №12,14,16 лаборатории №1 группа АрЛКМ с заменой приточно-вытяжной вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 30.12.15 30.12.18 | Цех №26, ОГМ, ПКО, ОПБ и ОТ, ОСЭБ | |
| | 1- выполнить КР или замену вентилятора ПУ-3 с установкой глушителя шума на воздуховод. 2- соблюдать рациональные режимы труда и отдыха (10 -минутные перерывы до и после | Снижение уровня шума | 30.12.16 постоянно | Цех№26, ОПБ и ОТ, ОСЭБ | |

