

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ОАО «Русские краски»

Л.А. Максимов

(подпись) Ф.И.О.

« 16 » октября 2025 г.

г. Ярославль, Б. Федоровская, д.96, 150002; Леонид Андреевич Максимов, 492-702

(адрес организации, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7605015012	49404743	49008	24.12; 24.30; 24.30.2; 28.71; 28.72; 51.53.22; 51.55; 51.57; 51.70; 52.46.2; 55.51; 63.11; 63.12; 70.20.2; 73.10; 74.30; 74.30.4; 74.40	78401373000

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по улучшению условий и охраны труда в подразделениях и цехах №№: 2600, 1, 18, 22, 2709

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
№2600 Научно — исследовательский центр						
37. Начальник центра	Внести в нормы выдачи СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	12.12.2025	№2600, ОПБ и ОТ		
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600, ОПБ и ОТ, ОТО		
38. Заместитель начальника центра	Внести в нормы выдачи СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	12.12.2025	№2600, ОПБ и ОТ		
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600, ОПБ и ОТ, ОТО		
2607 Лаборатория № 1						
39А. Руководитель группы	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
		зоны			
	Внести в нормы выдачи СИЗ дежурные СИЗ органов слуха (наушники или вкладыши противושумные) для работы в окрасочных камерах	Снижение интенсивности воздействия шума	12.12.2025	№2600, ОПБ и ОТ	
40А. Руководитель группы (проекта)	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов слуха при работах в окрасочных камерах	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№2600, ОПБ и ОТ, ОТО, УС	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600	
	Внести в нормы выдачи СИЗ дежурные СИЗ органов слуха (наушники или вкладыши противושумные) для работы в окрасочных камерах	Снижение интенсивности воздействия шума	12.12.2025	№2600, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов слуха при работах в окрасочных камерах	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№2600, ОПБ и ОТ, ОТО, УС	
41А. Инженер-химик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600	
	Внести в нормы выдачи СИЗ дежурные СИЗ органов слуха (наушники или вкладыши противושумные) для работы в окрасочных камерах	Снижение интенсивности воздействия шума	12.12.2025	№2600, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов слуха при работах в окрасочных камерах	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№2600, ОПБ и ОТ, ОТО, УС	
42А. Химик (технолог)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600	
	Внести в нормы выдачи СИЗ дежурные СИЗ органов слуха (наушники или вкладыши противושумные) для работы в окрасочных камерах	Снижение интенсивности воздействия шума	12.12.2025	№2600, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов слуха при работах в окрасочных камерах	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№2600, ОПБ и ОТ, ОТО, УС	
43А. Инженер-химик 2 категории	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
I	2	3	4	5	6
	Внести в нормы выдачи СИЗ дежурные СИЗ органов слуха (наушники или вкладыши противοшумные) для работы в окрасочных камерах	Снижение интенсивности воздействия шума	12.12.2025	№2600, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов слуха при работах в окрасочных камерах	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№2600, ОПБ и ОТ, ОТО, УС	
44А. Инженер-химик I категории	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600	
	Внести в нормы выдачи СИЗ дежурные СИЗ органов слуха (наушники или вкладыши противοшумные) для работы в окрасочных камерах	Снижение интенсивности воздействия шума	12.12.2025	№2600, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов слуха при работах в окрасочных камерах	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№2600, ОПБ и ОТ, ОТО, УС	
2600.01. Химик (технолог)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600	
	Внести в нормы выдачи СИЗ дежурные СИЗ органов слуха (наушники или вкладыши противοшумные) для работы с шлифовальной машинкой.	Снижение интенсивности воздействия шума	12.12.2025	№2600, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов слуха при работе с шлифовальной машинкой.	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№2600, ОПБ и ОТ, ОТО, УС	
2608 Лаборатория № 2	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2600	
45. Руководитель группы	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600	
46. Руководитель группы (проекта)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600	
47. Инженер-химик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600	
48. Химик (технолог)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	щиты органов дыхания	ных веществ в воздухе рабочей зоны			
49. Инженер-химик 2 категории	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600	
50. Инженер-химик 1 категории	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600	
51. Химик (аналитик)	Внести в нормы выдачи СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	12.12.2025	№2600, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600, ОПБ и ОТ, ОТ	
2600.02. Инженер-химик (аналитик) 2 категории	Внести в нормы выдачи СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	12.12.2025	№2600, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2600, ОПБ и ОТ, ОТ	
Цех №1 Цех по производству лаков на конденсационных смолах (лаковый)					
<i>0102 участок по производству мелких серий лакокрасочных материалов</i>					
11А. Аппаратчик диспергирования пигментов и красителей	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе противовоздушно-защитные	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в том числе АПФД	постоянно	Цех №1	
	Использовать средства механизации: гидравлические тележки, штабелеры, электропогрузчики	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех №1	
	Привлекать работников к перемещению тяжестей				
12. Начальник производства	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №1	
Цех №18 складирования сырья и готовой продукции					
<i>1809 склад материалов для авиации и судостроения</i>					
1809.01. Кладовщик-комплектовщик (старший)	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех №18	
<i>1836 Склад тары</i>					
4. Кладовщик-комплектовщик (старший)	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех №18	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех №22 Отдел технического контроля					
2200.01А. Инженер (колорист)	Внести в нормы выдачи СИЗ дежурные СИЗ органов слуха (наушники или вкладыши противощумные) для окрасочных работ и испытаний стойкости покрытия к сколам.	Снижение интенсивности воздействия шума	12.12.2025	№2200, ОПБ и ОТ	
	Обеспечить выдачу и использование СИЗ органов слуха при окрасочных работах и испытаниях стойкости покрытия к сколам.	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	№2200, ОПБ и ОТ, ОТО, УС	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
9А. Лаборант химического анализа (участок 0102 цех № 1- лаковый)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
10А. Инженер по качеству (участок 0102 цех № 1- лаковый)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
7. Инженер по качеству (этапная группа)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2200	
Цех 2709 Обособленное подразделение Колорист					
35А. Инженер (колорист)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2709	
36А. Инженер (оператор)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2709	
2709.01. Инженер (оператор)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	№2709	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха (5-ти минутные перерывы после каждого часа работы стоя)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	№2709	