

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ОАО «Русские краски»

В.Н. Абрамов

Ф.И.О.

« 16 » октября 2024 г.

г. Ярославль, Б. Федоровская, д.96, 150002; Абрамов Валерий Николаевич, 492-655

(адрес организации, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7605015012	49404743	49008	24.12; 24.30; 24.30.2; 28.71; 28.72; 51.53.22; 51.55; 51.57; 51.70; 52.46.2; 55.51; 63.11; 63.12; 70.20.2; 73.10; 74.30; 74.30.4; 74.40	78401373000

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по улучшению условий и охраны труда в цехе №3 По производству лаков и эмалей на эфирах целлюлозы (нитроэмалевый)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
0300 Цех по производству лаков и эмалей на эфирах целлюлозы (нитроэмалевый)			4	5	6
6А. Аппаратчик получения лаков и эмалей на полимеризационных смолах	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	Цех №3	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех №3	
7А. Аппаратчик приготовления замесов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3	
	Соблюдать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех №3	

	и отдыха		процесса	постоянно	Цех №3
	Использовать средства механизации	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания			
7. 1А. Аппаратчик приготовления замесов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех №3	
9. Подсобный рабочий	Использовать средства механизации	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3	
10. Слесарь-ремонтник (сменный)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3	
	Своевременно проводить техническое обслуживание	Снижение уровня вибрации	постоянно	Цех №3, цех №14, цех №15	
11. Транспортировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех №3	
	Своевременно проводить техническое обслуживание.	Снижение уровня вибрации.	постоянно	Цех №3, цех №14, цех №15	
12. Транспортировщик	Внедрять средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	28.09.2029	Цех №3	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3	
13. Начальник цеха	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	Цех №3	
14. Заместитель начальника цеха	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	Цех №3	
15. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума	постоянно	Цех №3	

15.1. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)			
16. Мастер (подготовки производства)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания			
18. Техник по учету (готовой продукции)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания			
20. Инженер-технолог 2 категории	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)			
20.1. Инженер-технолог 2 категории	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)			
20.2. Инженер-технолог 1 категории	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)			
21. Начальник производства	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)			
<i>Участок № 0301 - слива лакокрасочных материалов (цехов 1,2,3 - лакового, эмалевого, нитроэмалевого)</i>				
22А. Сливщик-разливщик (подсобный рабочий)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы.			
22.1А. Сливщик-разливщик (подсобный рабочий)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Цех №3
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы			

22.1А. Сливщик-разливщик (подсобный рабочий)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Цех №3	
---	--	--	-----------	--------	--