

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО «Русские краски»

В.Н. Абрамов

Ф.И.О.

2024 г.

г. Ярославль, Большая Федоровская, д.96, 150002; Абрамов Валерий Николаевич, 492-655

(адрес организации, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7605015012	49404743	4210008	20.30, 20.12, 20.30.1, 20.30.2, 25.91, 25.92, 46.73.4, 46.75, 46.77, 46.90, 47.52.2, 52.10, 52.24, 56.29, 68.20.2, 71.20, 71.20.3, 72.19, 73.11	78401373000

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по цеху № 0100**

Наименование организации: Акционерное общество "Русские краски"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0100 цех по производству лаков на конденсационных смолах					
0101 Участок по производству лаков на конденсационных смолах					
23. Аппаратчик дозирования	Усовершенствовать систему вентиляции в отделении промежуточных баков	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.08.2029	Цеха №1, 16, ПКО	
24. Аппаратчик растворения лаковых основ	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	постоянно	Цех №1	
25А. Аппаратчик синтеза 6 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	постоянно	Цех №1	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	01.08.29	Цех №1	
25.1А. Аппаратчик синтеза 6 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	постоянно	Цех №1	
26. Аппаратчик синтеза 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	постоянно	Цех №1	
	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового процесса	01.08.29	Цех №1	

	труда и отдыха	процесса	01.08.29	Цех №1
27А. Аппаратчик стандартизации	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.08.29	Цеха №1, 16, ПКО
28. Аппаратчик стандартизации (дневной)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.08.29	Цеха №1, 16, ПКО
29А. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.08.29	Цеха №1, 16, ПКО
	Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения	постоянно	Цех №1
30. Сливщик-разливщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.08.29	Цеха №1, 16, ПКО
	Своевременное техническое обслуживание автопогрузчика	Снижение уровня общей вибрации	01.08.29	Цех №1
31. Аппаратчик фильтрации	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.08.29	Цеха №1, 16, ПКО
32А. Чистильщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	постоянно	Цех №1
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	01.08.29	Цех №1
34А. Подсобный рабочий	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.08.29	Цеха №1, 16, ПКО
35. Слесарь-ремонтник (сменный)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	постоянно	Цех №1
76. Транспортный рабочий	Своевременное техническое обслуживание автопогрузчика	Снижение уровня общей вибрации	01.08.29	Цех №1
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	01.08.29	Цех №1
36. Аппаратчик сжигания (сменный)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.08.29	Цеха №1, 16, ПКО
37. Начальник цеха	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора.	постоянно	Цех №1
38А. Заместитель начальника цеха	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора.	постоянно	Цех №1
40. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора.	постоянно	Цех №1
39А. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора.	постоянно	Цех №1

41. Мастер (подготовки производства)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора.	постоянно	Цех №1
42. Начальник отделения (синтеза)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	постоянно	Цех №1
43. Начальник отделения (лаковывпускного)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора.	постоянно	Цех №1
44. Техник по учету (готовой продукции)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	постоянно	Цех №1
0103 Этикетировочный участок				
3А. Оператор этикетировочного станка (машины)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	01.08.29	Цех №1
0104 Участок по производству термопластиков				
2А. Аппаратчик приготовления замесов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия вредного фактора (АПФД)	постоянно	Цех №1
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса	01.08.29	Цех №1